

各学校園におけるアスベスト含有調査結果及び対応について

教育委員会事務局において、下坂部小学校建替事業の解体費用算出のために令和 6 年 5 月～9 月に専門業者によるアスベスト含有調査を行った結果、令和 6 年 8 月 30 日に校舎内の 4 室の天井にアスベストを含んだ吹付け材が使用されていることが判明しました。

市立各学校園については、平成 17 年にアスベストを含んだ吹付け材の調査を行っておりますが、下坂部小学校の事案を受けて、全学校園において再調査を実施したところ令和 6 年 11 月 19 日までに、小学校 1 校、中学校 2 校において、アスベストを含んだ吹付け材が使用されていることが分かりました。

いずれの学校においても表層には塗装がされているなど、現状は剥落している様子もなく健全でした。また、空気中の濃度測定を行いました。結果は、「アスベストモニタリングマニュアル」（環境省）における一般大気中の目安（1 本／リットル）以下でありました。さらに、上坂部小学校、小田北中学校、南武庫之荘中学校においては、より詳しい電子顕微鏡法での測定も実施したが、N.D.（検出限界値未満）でした。

下坂部小学校及び南武庫之荘中学校については、すでに除却工事を完了しています。上坂部小学校及び小田北中学校については、学校運営に支障がでることから昨年度は吹付け材を囲い込む工事を行い、今年度の夏休み等を利用して除却工事を行う予定です。

なお、該当する学校に通う児童生徒の保護者向けには、プリント配付や一斉メール配信で現況を報告しながら進めております。

■使用箇所

学校名	場 所	室名	使用箇所
下坂部小学校	東校舎 1 階	スポーツ 21 こどもクラブ	天井裏 天井
	東校舎 3 階	視聴覚室・準備室	天井
上坂部小学校	東校舎 2 階	視聴覚教室・準備室、理科教室・準備室、第 2 音楽室、多目的室、PTA 室、職員作業室、教育相談室	梁
小田北中学校	南校舎	階段	天井
南武庫之荘中学校	北棟	東階段	天井

以 上