

※対応内容についてはあくまで予定のため、関係機関・地元協議により変更または対策ができない場合があります。

学校No.	園・校名	要望No	通No.	危険箇所・要注意箇所	要望内容等	要望内容	点検結果					
							道路管理者対応分		公安委員会(警察対応分)		教育委員会	その他
	竹谷幼稚園	No.1-1	1	竹谷小学校北側ガードレール	竹谷小学校北側ガードレール(別紙地図赤マーカー線③)が通園路になっているが、ポールの破損がそのままの状態である。新しいポールの設置が必要。	・ポールの設置	中央地区	ポストコーンを再設置します。	尼崎南	—	—	—
		No.1-2	2	竹谷幼稚園南西側の十字路	竹谷幼稚園南側道路(別紙地図赤マーカー線②)が通園路になっているが、一時停止をしない車が多く危険である。路面に一時停止標示もしくは、標識の設置が必要。	・路面標示設置 ・標識	中央地区	車両に向けた注意喚起の巻きシートを設置します。	尼崎南	交差点の形状から一時停止の設置困難。	—	—
		No.1-3	3	竹谷小学校東側道路	竹谷幼稚園東側道路(別紙地図赤マーカー線③)が通園路になっているが、交通量が多く歩道の高さが低く危険である。ガードレールの設置が必要。	ガードレールの設置	中央地区	歩道幅員が狭いため、横断防止柵の設置を検討します。	尼崎南	—	—	—
2	長洲幼稚園	No.2	4	長洲中通3丁目13~12にかけて北側横断歩道12番地角と反対側	園児のみならず小・中・高生の通学尾になっており、十字路が屈折して、家の塀や植木などで自動車から見ると死角になっていて危険であるため要望する。	・カーブミラー設置	小田地区	交差点マークを設置します。注意喚起の巻きシートを設置します。	尼崎東	—	—	—
3	園田幼稚園	No.3-1	5	口田中1-2-17北側水路の橋	水路の橋が幼稚園の正門(西門)へと続く場所となり、救急車・消防車などの緊急車両が入る場所になるが、幅が3mと狭く、大型車両が通りにくいので拡幅を希望する。	・水路の橋の拡幅	園田地区	市道ではないため、対応できません。	尼崎東	—	—	—
		No.3-2	6	口田中1-2-17北側にある電柱	が幼稚園の正門(西門)前に電柱があり、そのため幅が3mと狭く、大型車両が通りにくいので、電柱を移動し拡幅を要望する。	・道路の拡幅 ・電柱の移動	園田地区	市道ではないため、対応できません。	尼崎東	—	—	—
4	園和北幼稚園	No.4	7	東園田町3丁目76-1	園の東側正門前道路に、南北方向から車がスピードを出して通ることが多く危険を感じるため、安全対策を要望する。	・路面標示設置(「文」マーク)	園田地区	交差点マークを設置します。外側線を設置します。	尼崎東	—	—	—