

※対応内容についてはあくまで予定のため、関係機関・地元協議により変更または対策ができない場合があります。

令和4年度要望

学校No.	園・校名	要望No.	通No.	危険箇所・要注意箇所	危険の内容等	点検内容	点検結果					
							道路管理者対応分	公安委員会(警察)対応分	教育委員会対応分	その他関係機関		
1	下坂部小学校	No.1	1	下坂部1丁目20-20の前の交差点	北から南にスピードを出して曲がってくる車が多く、横断する児童が車にひかれそうになることが何度か発生しているため、安全対策を要望する。	・安全対策	小田地区	注意喚起巻きシートを設置します。 路面標示(速度落とせ)を設置します。	尼崎東	30キロ、横断歩道標識追加(R4年度) 30キロ標識増設予定(R5年度)	—	—
2	金楽寺小学校	No.2	2	金楽寺町1丁目5、6番通り	道路の西側にマンション・東側に公園があり、多くの児童が毎日通る場所である。ガードレール内の歩道に側溝があり、ふたがないため登下校中の児童が足を取られてしまうことがあり、危険である。	・安全対策(側溝のグレーチング設置)	小田地区	側溝暗渠化の検討を行います。	尼崎東	—	—	—
3	浜小学校	No.3-1	3	西川2丁目31-8	青信号の点灯時間が短く、児童らが渡り切れない。 また歩道が狭く、信号を待つスペースがない。 前回の合同点検では、通学路の変更を求められているが、変更先の通学路には、ブロック塀があり、耐震基準を満たしていない。	・歩行者だまり改善	小田地区	外側線で歩行者だまりを設置します。	尼崎東	青信号の時間が長くなるよう信号の秒数延長済み(R4年度)	—	—
		No.3-2	4	西川2丁目11北側東西道路	歩行空間が狭いため、路肩の拡幅及びカラー化を要望する。	・路肩の拡幅 ・路肩のカラー化	小田地区	車道幅員が、6.1mのため、南側の路肩を0.5m拡幅しカラー化を行います。	尼崎東	—	—	—
		No.3-3	5	次屋4丁目7北西の交差点から5-7の交差点まで	次屋4丁目7北西の交差点のが丁字路になっているが、北西角にたまりがなく危険である。東側の横断歩道に誘導するようにグリーンベルトとガードパイプの設置をしてほしい。グリーンベルトは次屋4丁目5-7の交差点付近まで引いてほしい。	・ガードパイプ設置 ・カラー化	小田地区	交差点へ歩道だまり及びガードパイプ設置を行い、カラー化します。	尼崎東	—	—	—
4	大庄小学校	No.4	6	大庄西町1丁目35北東角より大庄西町1丁目6丁目南東角の道路	南北にわたる通学路上に多くの車両が通り、通行中の児童が車両と接触しそうになることが何度か発生しているため、安全対策を要望する。	・安全対策(グリーンベルト設置)	大庄地区	要望箇所の内、道路幅員が4m以上ある区間については路肩のカラー化を実施します。	尼崎南	—	—	—
5	立花小学校	No.5-1	7	栗山町1丁目21街区西側道路	すでに朝の登校の時間帯(7時半—9時)か通行禁止(スクールゾーン)に指定されている。しかし、山手幹線側からは標識がよく見え、誤って侵入してくる車両が多数ある。そのため、山手幹線側から見える位置に標識を設置することを要望する。	・スクールゾーン標識設置 ・要望	立花地区	—	尼崎北	山手幹線側から標識が確認できるよう標識を大きくし、角度の調整を行います。	—	—
		No.5-2	8	栗山町1丁目21街区西側道路	現在、子供の飛び出し注意について立て看板が設置してあるが、古くなってきていることと、転倒の危険がある。そのため電柱に巻くビニール製のものに変更を希望する。	・巻きシート設置要望	立花地区	電柱に巻くビニール製の巻きシートを設置します。	尼崎北	—	—	—
6	武庫の里小学校	No.6-1	9	武庫元町2丁目25付近～常松1丁目6付近 南北に続く道	信号機のない横断歩道は設置されているものの、標識や表示がされておらず、直線で見通しもよいため、車やバスがほとんど停車せず、児童が横断するの危険である。 路肩のカラー舗装もない。	・標識や表示の設置 ・路肩のカラー化 ・ガードレールの設置	武庫地区	通学路指定外の道路であるため、路肩のカラー化はできません。 道路幅員が狭いため、ガードレールの設置はできません。 横断歩道部に「歩行者優先」の巻きシートを設置します。	尼崎北	横断歩道の標識については既に設置済み。	—	—
		No.6-2	10	武庫元町1丁目30西側～武庫町1丁目50 武庫元町1丁目6及び8-1南側地先	子どもたちが安全に通学できるよう路肩のカラー化をしてほしい。右側通行が基本となるため、登下校で通る路肩が変わります(西側、東側)。横断歩道等の関係より、西側を通ることが多いと思われます。	・路肩のカラー化	武庫地区	路肩のカラー化を実施します。(R4年度実施)	尼崎北	—	—	—
		No.6-3	11	常吉1丁目付近 東西にかかる道路	尼宝線への抜け道にする車が多数あり、危険である。 時間規制などを含めたスクールゾーンの指定をしてほしい。(市民からの要望有)	・スクールゾーンの指定	武庫地区	一部通学路と交差している道路部分について、「通学路注意」の巻きシートを設置します。	尼崎北	当該道路は通学路指定されておらず、横断方向の通行のみであるため時間規制等については地元同意が得られず困難であると考えられる。	—	—
7	園田北小学校	No.7	12	猪名寺町1丁目37-10、33、40、41十字路	この付近の児童の通学路であるが、道幅が狭く東側には歩道がない。西側の歩道を通るにはこの十字路を東西に渡らねばならない。 交通量が多く見通しの悪い交差点であるため、児童が安全に渡るには、信号機が不可欠である。	・信号機の設置	園田地区	路面標示(徐行)設置。低木の除草実施済み。	尼崎東	信号の設置基準を満たさないため設置不可。 停止線を下げ、ダイヤモンドの塗り直し実施済み(R4年度)	—	—
8	園田北小学校	No.8-1	13	園田北小学校前交差点東向き道路 権堂1丁目～8付近	自転車等が早いスピードで通るため危険である。 減速ボールの新設を希望する。	・減速ボールの新設	園田地区	ポストコーンを設置します。(1箇所)	尼崎東	—	—	—
		No.8-2	14	北園公園南側道路 権堂1丁目11付近	自転車等が早いスピードで通るため危険である。 緑色表示の新設を希望する。	・緑色道路標示	園田地区	道路幅が狭く、カラー化に十分な幅員が確保できないことから、電柱に「通学路注意」の巻きシートを設置します。	尼崎東	—	—	—

学校No.	園・校名	要望No.	通No.	危険箇所・要注意箇所	危険の内容等	点検内容	道路管理者対応分	公安委員会(警察)対応分	教育委員会対応分	その他関係機関		
9	園田東小学校	No.9-1	15	東園田町8丁目40-2	児童には道路の北側を通らせているが、道が狭く、車にぶつかりそうになる。	・路肩のカラー化	園田地区 車道の両側に外側線の設置及び路肩のカラー化を実施します。(R4年度施工)	尼崎東	—	—		
		No.9-2	16	東園田町8丁目50-7	「文」マークやダイヤモンド、停止線などが消えかけている。車がスピードを落とさない。	・路面標示	園田地区 文マークの塗りなおしを行います。(R4年度施工)	尼崎東	横断歩道、停止線、ダイヤモンドの塗り直しを行います。	—	—	
		No.9-3	17	戸ノ内町3丁目37	毎日使用する歩道橋が老朽化している。	・歩道橋の補修	園田地区 尼崎市横断歩道橋維持管理計画に基づき、計画的に補修を行っています。	尼崎東	—	—	—	
10	小園小学校	No.10-1	18	額田名神高速道路沿い	額田方面に戸建て住宅が増えた上、一方通行で車の交通量が多い。学校からの距離は遠く、冬場の下校時刻における子どもたちの安全を確保するため。高速道路の高架下なので、その音の方が大きく車道を走る車の音が聞こえにくい場所です。抜け道で走る車が多く、スピードが出ていたり、停止しなかったりと危険です。グリーンベルトを敷いてもらっているが、走行する車との間隔はぎりぎりなので、側溝にふたをし、歩道を広げる必要がある。また、車がスピードを落として、歩行者の危険度を低くする必要がある。	歩道側溝のふたソリッドシート	園田地区 水路の暗渠化困難であり、スピード抑制のため、「徐行」の路面標示を設置します。東署で新設した横断歩道の北側の歩道に車止めの設置を行います。	尼崎東	額田町4-16地先については横断歩道の設置済み。	—	—	
		No.10-2	19	額田公園	信号機がないと車が止まらなくて渡れないことが多い。	・信号設置	園田地区	—	尼崎東	交通量、利用者が少なく、信号の設置基準を満たさないため設置不可。北進方向路側標識(横断歩道)新設。南進方向の大型標識を通常の高さの路側標識(横断歩道)に変更します。	—	—
		No.10-3	20	小中島2丁目1.2北側地先	通学路だとわかりにくく危険。	・グリーンベルト	園田地区 路肩のカラー化及び外側線の設置を行います。	尼崎東	—	—	—	
11	園田南小学校	No.11-1	21	若王寺1丁目3 県道606号線(西宮豊中垂線)	児童が通行する道路であり、児童には道路の北側を通行させているが、歩行空間が狭いため、安全対策を要望する。	・路肩のカラー化 ・警戒標識の設置	兵庫県 全区間ではありませんが、側溝の蓋掛けを行う予定です。県道南側に歩道があるのでそこを通学路として検討願います。	尼崎東	—	—		
		No.11-2	22	若王寺1丁目19西側	水路沿いにガードパイプが設置されているが、誤って水路に転落してしまう危険性があるため、転落防止柵に取り替えてほしい。	・ガードパイプの撤去 ・転落防止柵の設置	園田地区 転落防止柵の設置を行います。	尼崎東	—	—	—	
12	七松小学校	No.12	23	尼崎市南七松町1丁目4番9号	本校の正門前の道路は南北共に7:30から9:00まで歩行者専用の標識が付いているが、多くの車が侵入してくる。そのため、警察や市の道路維持課、生活安全課の職員と協議した結果、路肩のカラー舗装を希望してはどうかとアドバイスを受けた。(本当は毎朝警察の方が立ってくれば十分な抑止効果があるが無理であると言われた。また、バリアー設置も置いた側に責任が生じるのでやめた方がいいと言われた。)	・安全対策要望 ・路肩のカラー化	立花地区 路肩のカラー化を実施します。	尼崎南	—	—		
13	水堂小学校	No.13	24	水堂町1丁目5 (福住公園北側道路2か所)	「文」の表示が消えかかっており、通学路と認識していないドライバーもいるので、「文」の路面標示路面標示の整備を要望する。	・「文」の路面標示	立花地区 「文」の引き直しを行います。	尼崎北	—	—		
14	武庫東小学校	No.14	25	尼崎市武庫之荘6丁目1番30号	通学時間に信号待ちをしている人たちが歩道に人があふれ、車道に飛び出してしまうことがあるため、歩道だまり部分にガードパイプの設置を要望する。	・ガードパイプ設置	武庫地区 ガードパイプの設置を行います。	尼崎北	—	—		