
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する接種間違いについて

市内の医療機関から、新型コロナワクチン接種において、次のような接種間違いの発生の報告を受けましたので、周知いたします。

- 1 ワクチン接種を実施した機関** 市内の医療機関
- 2 ワクチンの種類** ファイザー
- 3 接種の実施日** 令和3年7月8日
- 4 間違いの経緯** ワクチンの充填されていない空の注射器で接種
(ワクチンの充填作業時に、すべての注射器に充填がされたかどうかの確認が不十分であったため。)
- 5 被接種者** 当日、当該医療機関で接種した27名のうち3名
- 6 医療機関の対応** 3名の特定はできていないため、既に27名に対して経緯を説明するとともに、体調確認を行いました。現在、対象者の健康状態に変わりはありませんが、引き続き健康観察を行います。
また、27名すべての方に2回目接種後に抗体検査を実施し、抗体価の低い方に対して追加接種を行う予定をしています。
あわせて、新型コロナワクチン接種に係るマニュアル等を点検し、見直しを図りました。
- 7 市の対応** 当該医療機関に対しては、今後、ワクチン充填の手順を改めて確認し、遵守するよう指導するとともに、ワクチン接種を行う市内医療機関に対しても周知を図ります。

以 上