

吹付けアスベスト等分析調査結果（共用部）

団地名	アスベストが確認された住棟及び箇所等					措置	実施年度
	対象棟	建設年度	アスベストが確認された箇所	対象材料	石綿種類		
昆陽の台(改良)(公営)	1	S46	電気室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H18
南武庫之荘改良	1	S49	電気室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H18
			発電機室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H22
			機械室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H22
常光寺北公営	1	S47	EV機械室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H18
			電気室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H18
西川平七改良	1	S51	EV機械室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H22
			電気室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H22
稲葉荘北	共用部	S51	浄化槽機械室	ロックウール	クリソタイル	除去済	H22