

解体等工事に係る事前調査の結果 調査終了 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
 石綿障害予防規則第3条第3項の規定による掲示
 大気汚染防止法第18条の17第4項の規定による掲示

調査方法

設計図書等による確認（主な書類の名称： _____）
現場での目視確認等
石綿が吹付けられていないことの確認（石綿則第3条第2項のただし書きの場合）
分析での確認（JIS法での定性分析 JIS法での定量分析 その他）
 （分析機関 ○○(株)）

調査結果概要

この建物には石綿含有建材はありませんでした
次の石綿含有建材がありました
 使用箇所と種類：
 ・吹付け石綿（クリソタイル20%、天井裏）
分析せずに次のものを石綿含有建材として取り扱います
 使用箇所と種類：
 ・石膏ボード（天井材）

調査者

名称 (株)○○建設
 住所 ○○市○○町○○-○○
 代表者の氏名 代表取締役 ○○ ○○