

通学路対策要望箇所図(長洲幼稚園)



<1-1> 評価×
・カーブミラーの設置要望。



<対策メニュー>
・カーブミラーの設置不可<道路維持担当>

--- : 通学路(学校指定)

● : 対策要望箇所

通学路対策要望箇所図(大島幼稚園)



<2-1>評価○
・公園内の剪定要望。



<対策メニュー>
・公園内剪定。〈公園維持課〉

--- : 通学路(学校指定)

● : 対策要望箇所

通学路対策要望箇所図(竹谷幼稚園)


<3-1>評価○

・外側線引き直し要望。



<対策メニュー>

・H30年度、引き直し済。〈道路維持担当〉



© [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/) contributors

— — : 通学路(学校指定)

● : 対策要望箇所

通学路対策要望箇所図(武庫幼稚園)

<4-1>評価○
・木の剪定要望。



<対策メニュー>
・剪定対応済<教育委員会>

<4-2>評価○
・路面標示「文マーク」の引き直し。



<対策メニュー>
・引き直し対応<道路維持担当>

<4-3>評価○
・陥没箇所の補修要望。



<対策メニュー>
・補修工事実施済<民間対応>



--- : 通学路(学校指定)

● : 対策要望箇所