

【別紙】対象横断歩道橋ごとの状態

No	橋梁名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設年度	最新の 点検年度	最新の 点検結果	点検後に対策を 実施した橋梁
1	東七松歩道橋	21.0	2.30	1967	2020	Ⅲa	2023年度 補修済
2	七松歩道橋	15.0	1.50	1968	2020	Ⅱb	
3	大庄歩道橋	13.0	1.50	1969	2020	Ⅲa	2023年度 補修済
4	長洲中通歩道橋※	24.4	1.50	1969	2020	Ⅱc	
5	杭瀬北歩道橋	23.9	1.50	1969	2020	Ⅲa	
6	立花歩道橋※	20.5	1.50	1969	2020	Ⅱc	
7	常光寺歩道橋※	18.0	1.50	1969	2020	Ⅲa	
8	西昆陽歩道橋	19.1	1.50	1969	2020	Ⅲa	2023年度 補修済
9	園和北歩道橋	22.8	1.50	1970	2020	Ⅱc	2021年度 補修済
10	西立花歩道橋	15.2	1.50	1971	2020	Ⅱb	
11	大庄東歩道橋	20.2	1.50	1971	2020	Ⅱc	
12	立花中歩道橋	19.5	1.50	1971	2020	Ⅱc	
13	浜歩道橋	27.4	1.50	1972	2020	I	
14	戸ノ内歩道橋	16.9	1.50	1972	2020	Ⅲb	
15	時友東歩道橋※	33.3	1.50	1975	2020	Ⅲb	
16	三反田歩道橋	66.2	2.00	1984	2022	Ⅱa	
17	上坂部小歩道橋※	31.9	1.90	1971	2020	Ⅱc	
18	塚口駅歩道橋	99.8	2.50	1983	2020	Ⅱc	
19	西川歩道橋※	35.7	2.00	1974	2020	Ⅲa	

※撤去の方針が決定している。または補修工事の際に、現在の利用状況から撤去を検討する横断歩道橋

(撤去検討の対象の理由)

- ◆通学路に指定されていない(立花歩道橋、常光寺歩道橋、時友東歩道橋)
- ◆代替横断施設がある、もしくは代替横断施設の整備に向けて警察と協議中である
(長洲中通歩道橋、西川歩道橋)
- ◆歩道橋下の自動車交通量が少ない(上坂部小歩道橋)